

Reporte de avance de obra SEPTIEMBRE 2025

Edificio Norte



Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Cierres perimetrales	Barrera acústica y de madera OSB de altura 6,5 metros (sobre 4,8 segun RCA).	
	Lana acústica	
Bischofita en caminos	Mitigación del polvo en suspensión, no solo en sector de la obra, sino en todo el perímetro.	