



Reporte de avance de obra

AGOSTO 2025

Laboratorio 2



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales y excavación.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Bischofita en caminos	Mitigación del polvo en suspensión, no solo del sector de la obra, si no que en todo el perímetro alrededor.	 
Charlas a trabajadores componente arqueológico	Se realiza charla de Inducción de Arqueología a cargo de la profesional Antonia San Vicente.	
Cierres perimetrales	Barrera acústica y de madera OSB de altura 4,8 metros 4,8 segun RCA.	

	Lana acústica	
Excavación	Excavación fundaciones	
	Excavación finalizada	