



Reporte de avance de obra OCTUBRE 2025

Clínica



Avance en ejecución de cierres perimetrales y excavación.

Fase	Construcción
Actividad	Excavación
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Cierre de obras	Camino salida camiones	
	Última etapa	
Excavación		

Humectación. Mitigación polvo en suspensión	Humectación de terreno para trabajos de escarpe y excavación	
	Humectación de terreno para trabajos de escarpe y excavación	
Lavado de ruedas		
Identificación camiones		