



Reporte de avance de obra MARZO 2026

Laboratorio 2



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales y excavación.

Fase	Construcción
Actividad	Construcción
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Construcción	Avance instalación cristales fachada poniente	
	Fin impermeabilización de cubierta	

Terminaciones interiores

