



Reporte de avance de obra JULIO 2026

Laboratorio 2



Avance en ejecución de instalación de faenas, cierres perimetrales y excavación.

Fase	Entregado
Actividad	Entregado
Medidas / acciones relevantes	

Instalación de faenas	Explicación	Foto
Terminado	Imagen aérea sur	
	Imagen aérea norponiente	